

HL540(I)

0,8 l/s
DN 50




540


540I



HL540



HL540I



DE „PRIMUS-DRAIN“ Duschablauf

BG „PRIMUS-DRAIN“ сифон за душ

CS/SK Sprchová vpusť „PRIMUS-DRAIN“

EN Shower drain „PRIMUS-DRAIN“

HR „PRIMUS-DRAIN“ Tuš-slivnik

HU „PRIMUS-DRAIN“

IT „SCARICO DOCCIA PRIMUS“

PL Wpusz prysznicowy „PRIMUS-DRAIN“

RO Sifon de dus „PRIMUS-DRAIN“

RU Душевой трап „PRIMUS-DRAIN“

SL „PRIMUS-DRAIN“ Odtok za tuš

TR „PRIMUS-DRAIN“ Yer süzgeci



1.

DE Ablauftposition festlegen, Montageschablone in Richtung Abflussrohr auflegen und Löcher für die Bohrungen markieren.

BG Определя се позицията на сифона, поставя се шаблонът в посока тръбата, маркират се отворите

EN Define outlet position, set the stencil in direction to the outlet pipe and mark the holes for the drilling.

CS/SK Určiť poziciu výpusť, položiť montážnu šablónu vo smere odpadného potrubia a označiť otvory pre vrátanie.

IT Definire la direzione dello scarico, posizionare la dimo in direzione dello scarico e segnare i punti dei fori per il fissaggio.

HR Odrediti poziciju sливника, postaviti montažnu šablónu u pravcu odvodne cijevi i obilježiti rupe za bušenje.

HU Határozzuk meg a lefolyó pozícióját, majd a szerelőszablonot a lefolyócső elvezetésére várható irányába állítjuk és a rögzítőcsavarok helyét bejelöljük.

PL Ustalili pozycję wypustu, szablon montażowy ustawić w kierunku rury spustowej oraz zaznaczyć miejsca gdzie będą wieńceme otwory

SL Določili položaj odtoka, montažno šablono položiti v smeri odtočne cevi in označiti točke vratjanja.

RO Stabilită pozitia racordului de scurgere, fixati sablonul pe directia tevi de scurgere si marcati pozitia gaurilor pentru perforare.

RU Определить место установки трубы, сориентировать монтажный шаблон в направлении выпускной трубы, наметить расположение крепёжных отверстий.

TR Süzgeçin yerini belirleyin, montaj şablonu atık su borusuna doğru koynun ve delik yerlerini işaretleyin.




2.

DE Löcher bohren
BG Рарапробават се отворите
EN Drill holes

CS/SK Vyvŕtaj otvory
IT Forare i punti segnati
HR Izbušiti rupe

HU A furatokat elkészítjük
PL Wywierć otwory
SL Izvrati luknje

RO Executati gaurile in placă.
RU Просверлить отверстия под крепежи
TR Delikleri delin.



3.

DE Rohrgefälle über die Befestigungswinkel in der Höhe einstellen und waagrecht ausrichten.

BG Настроява се наклона на тръбата чрез монтажните скоби, нивелира се якото на сифона

EN Adjust the decline of the pipe by using the angles and level the drain body.

CS/SK Vyvŕti spád potrubí pomocí fixačních uhlíku, výškové úrovnat a uložit do rovniny

IT Mediante livella posizionare correttamente lo scarico.

HR Postaviti odvodnu cijev u padu i nivoj sливnika pridržati vodoravno pomoću pričvršnih nosaća.

HU A rögzítőelemeket segítségével beállítjuk a magasságot (lefolyócső lejtését), valamint a védőfejnélnél a testet vízszintbe állítjuk.

PL Podnieś wpuść do góry w celu uzyskania spadku rury spustowej poprzez regulację uchwytów mocujących i wypoziomowac

SL Naklon celi nastaviti po višini preko pritrdilnih kotnikov in vodoravno poravnati.

RO Ajustati pantă pentru teava de scurgere cu ajutorul elementelor de ajustare ale sifonului și apoi verificați cu nivelă poziția corpului sifonului.

RU Регулировка кривых уголков по высоте задать уклон трубы и проверить горизонтальность корпуса трубы

TR Atık su borunun eğimini düzgünsekilini belirleyerek ayarlayın ve sabitleme parçalarını sıkın.



4.

DE Estrich einbringen und im Duschbereich mit einem Mindestgefälle von 2% ausbilden.

BG Нанася се замазката и само в Душ-зоната тя се подготвя с наклон от мин. 2%

EN Insert floor screed and create a slope to the drain by minimum 2%.

CS/SK Vybetonovať podlahu a v prostoru sprchy vytvoriť min 2% spádováni

IT Riempire il fondo grezzo del pavimento creando una pendenza di minimo 2%.

HR Ispuniti cementinu košuljicu u tuš-prostoru sa minimalnim padom od 2%.

HU Betonozunk úgy, hogy a zuhanylefelnek minimum 2%-os lejtést biztosítunk.

PL Wykonaj wylewkę wokół wpuści oraz orzą wykuształcaj spadki koperkoto wylewki min. 2%

SL Nanesi estrih in ga izvesti v tuš prostoru z min. 2% naklonom.

RO Turnati sapa si asigurati o pantă de minim 2% in directia sifonului.

RU Залить стяжку с уклоном не менее 2% к трапу

TR Şapı en az 2% eğim ile süzgece doğru doşeyin.



5.

DE Nach dem Aushärten des Estrichs den herausstehenden Estrichstücken estrichbündig mit einer Säge abschneiden.

BG След въздържане на замазката, спрямата част на гълъба на сифона се отрязва наравно със замазката

EN After the floor screed is dry, cut the salient nozzle with a saw (or cutting disc).

CS/SK Po vyzráni betonové mazaniny odříznout plátkem pilky vychívající část nástavce vpusťi v úrovni bet. polévu

IT Una volta che il massetto si è asciugato tagliare la parte eccedenente della copertura in plastica.

HR Cijenu dio sливника koji je ostao iznad površine cementne košuljice potrebno je skratiti ravno sa površinom cementne košuljice.

HU A beton mekgötése után a kiálló magasító elem szakaszát a beton sikjánál fűrészni levágjuk.


PL Po wyschnięciu wylewki betonowej obciążą na równo z wylewką wystającą przedłużkę wpuści przy pomocy piłki

SL Po strativi estrih iz njega širiči, cevni nastavek odzgati ravno z estrihom.

RO După uscarea sapei, tăiați capătul prominent al corpului de sifon cu un fierastrau sau disc.

RU Поставить стяжку, выступающую часть корпуса трубы отрезать ножковкой

TR Şapı kurumasından sonra süzgecin üst gövdesini zemin ile düz şekilde kesin.




6.

DE Dichtmanschette in den Ablauf einstecken, Bauschutz umdrehen und wieder einsetzen.

BG Хидроизолационата гарнитура се пъхва в тялото, предварително капак се развила и отново се поставя.

EN Insert the sealing kit, turn the protection cover and insert it again.



7.

DE Feuchtigkeitsabdichtung im gesamten Duschbereich sowie unter und über der Dichtmanschette auftragen (Sandwichverfahren), alle Anschlüsse mit bauseitigen Dichtbändern versieren.

BG Нанася се хидроизолацията по дънната, както под и над хидроизолационата гарнитура (тип сандвич), всички свързани с пода части се преместват с армиращи ленти интегрирани в хидроизолацията

EN Apply waterproofing in the whole shower area and on (and under) the sealing kit, seal the edges with sealing tapes.



8.

DE Aufsatzrahmen mit Bauschutz in den Ablauf einsetzen, falls notwendig zur Höhenanpassung an die Fliesen verlegen.

BG Наставката заедно с капака, обтягащ рамката се монтира в тялото, наставката се срязва по височина

EN Insert the extension, if necessary, cut the extension.



9.

DE Aufsatzrahmen durch Drehen an das Fliesenbild anpassen (360° drehbar), Fliesen verlegen.

BG Наставката се настройва в растеря на настиката чрез завъртане (360°), попада се плочките

EN Adjust the extension by turning to the tile layout (360° turnable), lay the tiles.



10.

DE Bauschutz abnehmen und Edelstahlrost einsetzen.

BG Премахва се капака, обтягащ рамката и се поставя решетката

EN Remove the protection cover and insert the grate.

CS/SK Těsnici manžetu nasunout do télesa vpusť a opět uzavřit stavební ochrannou zátkou

IT Collegare il kit di impermeabilizzazione e il tappo di copertura cantiere tra loro e posizionare tutto sullo scarico.

HR Postaviti brtvenu prirubnicu u silniku, okrenuti i ponovno umeruti u silnik privremenu građevinsku zaštitu.

CS/SK V celé ploše sprchového koutu provést hydroizolaci těsnici nátr - těsnici manžetu rádně zapracovat do vodotěsné izolace.

IT Impermeabilizzare tutta l'area doccia anche in prossimità dello scarico passando sopra e sotto il letto di impermeabilizzazione.

HR Nanjeti premaž hidroizolacije preko kompletnog tuš-prostora i osigurati sve prelaze brtvenim trakama zglob premoščavanja putokna. Obranoto premažajte brtvenu prirubnicu hidroizolacijom.

SL Hidroizolacija nanesti po celotni prostoru, ter spodaj in zgornja na lesnih manjstih (sandvič postopek), vsa priključka mesta obdelati z lesnim trakovi.

HU A zuhanyfelületet kent szigeteléssel bevonjuk úgy, hogy a szigetelő fólia alatt és felett is (szendvicsben) legyen az anyagból. A szigetelő felületeket végigjárunk úgy, hogy a csatlakozó felületekkel hárításról szolgáló is használjunk!

PL Nanieść hydroizolację w całej przestrzeni natrysku oraz pod i nad mankietem z folią. Wszystkie dylatacje i miejsca styku pokryć taśmą uszczelniającą.

SL Hidroizolacija nanesti po celotni prostoru, ter spodaj in zgornja na lesnih manjstih (sandvič postopek), vsa priključka mesta obdelati z lesnim trakovi.

RO Aplică hidroizolația pe întreaga zonă a dusului, peste (si sub) kitul de hidroizolare si apoi sigla marginile cu benzii flexibile de hidroizolare.

RU Нанести жидую

hydroizolaciju на поверхность пола, а также снизу и поверх

фарма гидроизолационного

комплекта. Все стыки и

примыкания покрыть

армированной лентой с помощью

жидкой гидроизоляции.

TR Sürme su yataının tüm düz

alâncında ve zıdayan tılyenin

altına (sandviç sistem) surün, tüm

geçiş noktaları da yataşın bandan

kullanın.

CS/SK Nástavec s rámem v případě potřeby zkrátit a nasunout do vpusť, vložit ochranný kryt rámu

IT Inserire l'estensione e tagliarla a misura se necessario.

HR Postaviti završni okvir sa građevinskom zaštitom u silnik te, ukoliko je potrebno, skratiti nastavak.

SL Okvirni nastavek z gradbeno zaštitno vstaviti v odtok, po potrebi ga višinsko nastaviti na nivo ploščic z rezanjem.

HU A kent szigetelés kötése után a csomagban található rácstartó-magassító elem nyakát a váróképles burkolati síknak megfelelően merétele szabjuk és a césemző-védőfelülel a lefolyóból tojlik.

PL Ramę nasadową,

zabezpieczyć ochronną

montażową i osadzić we

wpusce. W razie konieczności

dociąć na wysokość płytek

z klejem

SL Okvirni nastavek z

gradbeno zaštitno vstaviti v

ođtok, po potrebi ga višinsko

nastaviti na nivo ploščic z

rezanjem.

RO Introduci extensia prin

rotirea acesteia în funcție

din aspectul dorit al poziei

gratarului (se poate roti 360°)

i apoi fixati placile ceramice.)

RU Повернуть подрамник,

ориентировав его по

рисунку плитки (на угол до

360°). Уложить плитку.

TR Çerçeveyi çevirerek (360°

döndürülebilir) fayansın şekline

göre ayarlayın, fayansları

döşeyin.

CS/SK Vymíout ochranný kryt rámu, vložit západový uzávěr a nerezovou vtokovou mřížku

IT Rimuovere la protezione di cantiere e inserire la griglia scelta.

HR Ukloniti građevinsku zaštitu i postaviti INOX-rešetku.

HU A fogázat elvégzézzük,

mag meküdítés után a

césemző-védőfeldelet

levesszük, a rácott

baptináltjuk.

PL Zdejmą obudowę ochronną

oraz włożyć ruszット do nasady

zatrzaśnic

SL Sneti gradbeno zaštitu in

nameniti nerjavéco jekleno

rešetku.

RO Indepartati capacul de

protectie si fixati gratarul

de inox.

RU Izvlechi монтажную

запушку, установить

решётку из нержавеющей


стали.

TR Yapı korusunu indirin ve


izgarayı monte edin.



Individuell HL0540I



Cut HL066C.1E



Qudra HL066Q.1E

HL Austria

HL Headoffice Austria Brauhausegasse 3-5
A-2325 Hinterberg
T: +43 / (0) 2235 / 862 91-0
F: +43 / (0) 2235 / 862 91-31
office@hutterer-lechner.com

Gebiet Ost: Josef Kellner: 0664/96 89 054
Wien/Niederösterreich/
Burgenland Nord e-mail: kellner@hutterer-lechner.com
Zeljko Sapina: 0664/84 91 240
sapina@hutterer-lechner.com

Gebiet Süd: Martin Höller: 0664/84 91 242
Steiermark/Kärnten/
Burgenland Süd hoerzer@hutterer-lechner.com

Gebiet Mitte: Karl Weninger: 0664/22 44 769
Salzburg/Oberösterreich weninger@hutterer-lechner.com

Gebiet West: Alexander Wachter: 0664/84 91 241
Tirol/Vorarlberg/Südtirol wachter@hutterer-lechner.com

HL International**HL Albania**

Roland Aliaj
Tirana, Albania
T: +35542272528
M: +355692071457
hl.al.roland@gmail.com

HL Bosnia and Herzegovina

Selim Čaušević
M: +387/61 186 093
selim_causevic@yahoo.com

Renzo Ćutuna
M: +387 61158245
ozmer@bih.net.ba

HL Bulgaria

Informative office
Dipl. Ing. Krasimir Georgiev
str. Boris Arsov 12/B
BG-1700 Sofia
M: +359/(0)888 644 574
hbg.com@gmail.com

HL Croatia

Krešimir Bogadi ing.grad
M: +385 99 31 46 587
hi@bkma.hr

Vjekoslav Zlački
M: +385 98 35 26 66
mto@mto.hr

HL Cyprus

Nianpa (Patatos) Ltd
Foti Pitta 32, Palaiometochou
Industrial Area, 2682
P.O. Box 25528
1310 Nicosia
T: +357 722 35 38 08
F: +357 722 35 31 73
sales@nianpa.com

HL Czech Republic

Technická kancelář
Dipl. Ing. J. Mariáš
Zámečnické nám. 54/6
CZ-66451 Sláparice,
T/F: +420 54 522 34 20
M: +420 602 519295
manas@odtokyhl.cz

T. Zelený
T/F: +420 54 522 34 20
M: +420 724 024 657
zeleny@odtokyhl.cz

HL Estonia,
Latvia,
Lithuania

Saulius Šalna
HL Baltic Technical Center
Draugystės 19
LT-51230 Kaunas
T: +370 645 11 101
F: +370 373 31 662
saulius@hbaltic.info
www.hbaltic.info

HL France

F.L.B.
Rue Robert Fulton,
Zona Quadra parc
F - 62800 Lievin
T: +33221458000
F: +33221451015
www.flb-plast.fr

HL Greece

Tselcon
Christos Al. Tselis -
Christos V. Tselis

Central Office:
Old National Road Patras-Korinthos
& Roumelioti
Ag. Vasileios, Tseleika
GR-26504 Rion

T: +30 2610 911411
T: +30 2610 620524
F: +30 2610 911412
info@tselcon.gr
www.tselcon.gr

HL Hungary

Gémes Attila
M: +36-30-5000-434
HL@PR.hu
www.hutterer-lechner.com

HL Italy

HL Ufficio Informazioni Italia
Matteo Fazio
Via G. Cimabue, 9
I-20148 Milano
T/F: +39 02 3271213
M: +39 348 4206070
hfazio@gmail.com

HL Moldavia

DAKON s.a.
str. Paduri 6
MD 2002 Chisinau
T: +37322380563
F: +37322380500

HL Poland

Biuro techniczne Polska Polnocna
Cezary Rybak
Warszawa
T/F: +48 22/6631417
M: +48 602 300 092
rybak@onet.pl

Biuro techniczne Polska Południowa
Marcin Biżiorek
Siemianowice Śl.
T/F: +48 32 209 43 46
M: +48 602 469 602
mbiziorek@op.pl

HL Romania

Marius Albescu
T: +40 (0) 742 278 680
F: +40 (0) 212 212 201
hl.albescu@gmail.com

HL Russia

Технические
представители в России:
Якушин Сергей,
Yakushin Sergey
T: +7 (495) 211-6864
M: +7 (985) 211-6864
hl@interma.ru
hlrus@mail.ru
www.hlrus.com

Старостенко Андрей
Starostenko Andrey
T: +7 (495) 765-0227
M: +7 (985) 765-0227
starostenko@interma.ru
www.hlrus.com

**HL Serbia, Macedonia,
Montenegro**

Branko Vojnic, dipl.ing.
Tehnički savetnik/Technical Advisor
M: +381 60 311 4252
T/F: +381 21 843 886
hl.serben@gmail.com

**HL Slovakia, Belarus,
Azerbaijan, Kazakhstan**

Informačná kancelária
Dipl. Ing. Pavol Mayer
Pri Vápeníknom potoku 20
84106 Bratislava
T/F: +421 265 956 202
M: +421 905 45 1901
mayer.pavol@ba.telecom.sk

HL Slovenia

Informativni biro
Miran Gmajner, dipl. ing.
Stanetova 11
SI-3320 Velenje
M: +386(0)31285969
miran.gmajner@l-2.net
mimo.gmajner@gmail.com

HL Switzerland

Europlast 2000 GmbH
Reutlingerstraße 18
CH-8472 Seuzach
T: +41 523 351 630
F: +41 523 353 342

HL Turkey

Gelişim Teknik
San.v.e Tic.Paz. AŞ.
Akdeniz Bulvarı Altınlı Mahallesı No:191
07192 Döşemealtı /Antalya
Tel: +90242 340 25 75
Fax: +90242 340 25 77
www.gelisimteknik.com.tr

HL Ukraine

Технический
представитель в Украине:
Sergii Matveichuk
M: +38 044 531 67 17
hl.sergey@ukr.net

HL Germany,

Netherlands, Belgium,
Luxembourg, France,
Portugal, Spain, Great
Britain, Ireland, Norway,
Sweden, Finland,
Iceland, USA, Middle East

Dallmer GmbH + Co. Sanitärtechnik
Wiebelsteidestraße 25
D-59757 Amsberg
T: +49/(0)29 32/96 16-0
F: +49/(0)29 32/96 16-22
info@dallmer.de
www.dallmer.de